



Viessmann Commander Software-Version 1.361

**Aktuelle Infos,
Änderungen, Ergänzungen...**



Viessmann

Lieber Modelleisenbahner,

dieses "kleine" Update beinhaltet Funktionen, die den Komfort für den Anwender steigern und teilweise auf Anwenderwünsche zurückgehen sowie kleinere Korrekturen.

Bitte beachten Sie auch die Beschreibungen zum Update 1.36, falls Sie dieses noch nicht installiert haben. Hier finden Sie wesentliche Erklärungen zu zahlreichen neuen Leistungsmerkmalen. Die Installation der Version 1.36 ist nicht erforderlich.

Fahrstraßensicherung

Weichen, die von Fahrstraßen geschaltet wurden, sind nun gegen manuelles Umschalten geschützt, so lange die aufrufende Fahrstraße noch aktiv ist.

Zugnummernfelder

Diese bieten jetzt eine komfortable Methode zum Löschen der Lokeinträge.

Lokfunktionsfenster, Schaffnerfahrstraßen, "1-Klick-Schalten"

- Das Lokfunktionsfenster konnte unter bestimmten Umständen in der modifizierten Weichen- und Signalbedienung ("1-Klick-Schalten") unerwünschte Aktionen auslösen. Diese Funktionalität wurde angepasst.
- Schaffnerfahrstraßen jetzt auch bei Fahrstraßen ab Nummer 255 möglich.
- Dreiwegweichen haben jetzt in der Betriebsart "1-Klick-Schalten" eine Schaltfolge von links-mitte-rechts-mitte-links.

Doppelmultiplexer 52292 am LSB

Die Voreinstellungen funktionieren jetzt unabhängig für beide Signalbilder.

Adressierung von Motorola-Decodern

Ein Fehler bei der Adressierung im Adressbereich über 80 wurde behoben.

Commander



Viessmann Commander Software-Version 1.361

**Aktuelle Infos,
Änderungen, Ergänzungen...**



Viessmann

Kompatibilität:

Das Update-Programm ab Version 1.02 hat eine optimierte Programmstruktur und ist nicht mehr kompatibel mit älteren Versionen.

v1.018: Lässt sich auf alle vorhergehenden Versionen aufspielen.

v1.021, 1.030, 1.042 und höher: Setzen v1.018 voraus.



Treiber-Versionen (PC):

Wichtiger Hinweis zur Kommunikation zwischen Updater, Back Up Programm und dem Commander. Die beiden Programme benötigen in jedem Fall einen aktuellen Treiber für den USB-Port des Commanders (Version 2.0.0 oder höher). Treiber über das Betriebssystem stets aktuell halten.

Mit älteren Treiber-Versionen funktioniert das Update nicht!



Führen Sie das Update gemäß Kurzanleitung oder Referenzhandbuch durch.

Beachten Sie:

Während des Update-Vorganges dürfen Sie keinesfalls die Stromversorgung des Commanders oder des PC unterbrechen. Sollte der Commander nach der Update-Prozedur nicht selbstständig abschalten, wiederholen Sie die Prozedur und schalten den Commander unter keinen Umständen aus.

Wenn ein Teil des Software-Updates nicht fehlerfrei bis zum Ende läuft und der Commander sich nicht ausschaltet, wiederholen Sie das Software-Update.

Falls es zu Problemen mit der USB-Verbindung kommt, informiert Sie ein Fenster auf dem PC darüber. Folgen Sie den Anweisungen des Update-Programms: Trennen Sie die USB-Verbindung (USB-Stecker ziehen) und stellen Sie sie wieder her (USB-Stecker einstecken). Bestätigen Sie mit "OK". Das Update läuft weiter.



Updates

Aktuelle Software für Ihren Commander finden Sie im Internet unter **www.viessmann-commander.de**. Updaten Sie Ihren Commander regelmäßig, um stets die bestmögliche Leistung sicherzustellen.

Aktuelle Infos finden Sie dann im Forum und auf der Commander-Website.

Commander