



Viessmann Commander

Software-Version 1.070

Aktuelle Infos,
Änderungen, Ergänzungen...



Lieber Modelleisenbahner,

dieses Update beinhaltet neue Funktionen und behebt Fehler der Vorgängerversionen.

Kompatibilität:

Das Update-Programm ab Version 1.02 hat eine optimierte Programmstruktur und ist nicht mehr kompatibel mit älteren Versionen.

v1.018: lässt sich auf alle vorhergehenden Versionen aufspielen.

v1.021, 1.030, 1.042 und höher: setzen v1.018 voraus.



Treiber-Versionen (PC):

Wichtiger Hinweis zur Kommunikation zwischen Updater, Back Up Programm und dem Commander. Die beiden Programme benötigen in jedem Fall den Treiber 2.00 von der Viessmann Homepage. (FTDI-Versionen 2.0.0 oder höher ist auch ok).



Mit der älteren Treiber-Version funktioniert das Update nicht!

Führen Sie das Update gemäß Kurzanleitung oder Referenzhandbuch durch.

Beachten Sie:

Während des Update-Vorganges dürfen Sie keinesfalls die Stromversorgung des Commanders oder des PC unterbrechen. Sollte der Commander nach der Update-Prozedur nicht selbstständig abschalten, wiederholen Sie die Prozedur und schalten den Commander unter keinen Umständen aus.



Wenn ein Teil der des Software Updates nicht fehlerfrei bis zum Ende läuft und der Commander sich nicht ausschaltet, wiederholen Sie das Softwareupdate.

Falls es zu Problemen mit der USB-Verbindung kommt, informiert Sie ein Fenster auf dem PC darüber. Folgen Sie den Anweisungen des Update-Programms: Trennen Sie die USB-Verbindung (USB-Stecker ziehen) und stellen Sie sie wieder her (USB-Stecker einstecken). Bestätigen Sie mit "OK". Das Update läuft weiter.

Neue Funktionen in der Version 1.070

Integration der Koppler-Funktionalität

Der Koppler stellt über den leistungsfähigen SpeedBus die Verbindung zwischen Motorola bzw. DCC-Zentralen und dem Viessmann Commander her. Damit lassen sich bereits vorhandene Digitalzentralen der Systeme Märklin-Motorola und DCC als Fahrgeräte oder Stellpulte weiter nutzen. Zusätzlich ist auf diese Weise die einfache Verknüpfung zweier Commander möglich.

Der Gleis Ausgang der bisherigen Zentrale wird lediglich und ausschließlich an den Eingang des Kopplers angeschlossen. Der Koppler lauscht auf die eingehenden Signale der Zentrale, bereitet diese Informationen auf und gibt sie über den Viessmann Speed-Bus an den Commander weiter. Der Commander wertet diese Befehle aus und sendet sie an die Anlage...

Den Koppler (Art.Nr. 5302) erhalten Sie im qualifizierten Fachhandel.

Neues BackUp-Programm

Ebenfalls verfügbar ist ab sofort ein neues BackUp-Programm, welches auf die verbesserte Programmstruktur des Commanders aufsetzt.

Commander

**Technik und Preis
- einfach genial!**



Viessmann Commander

Software-Version 1.070

Aktuelle Infos,
Änderungen, Ergänzungen...



Viessmann

Bitte verwenden Sie ab der Version 1.070 nur noch das dazu passende neue BackUp-Programm.

Das Programm Viessmann Commander Back Up dient der Sicherung von Commander-Daten auf einem Windows-PC und dem Zurückspielen von Daten in den Commander.

Das BackUp-Programm ermöglicht nicht nur die Sicherung von Daten, sondern auch das "Klonen" von Commandern, z. B. bei Servicefragen oder auch dem Erstellen komplett unterschiedlicher Commander-Setups. Beispielsweise lässt sich ein Setup "Gartenbahn" für den Sommer und eines für den Winter "Kelleranlage" erstellen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Verbesserungen:

- Optimierte Programmstruktur ergibt eine höhere Effizienz und stabilere Funktion in allen Bereichen.
- Verbesserte Performance des Viessmann SpeedBus und damit bessere Befehlsübertragung zwischen LSB-Geräten und Commander. Die Anmeldung der LSB-Geräte am Commander folgt einer neuen Struktur und ist damit betriebssicherer.
- Optimierungen bei Updater und Fahrstraßen-Editor.
- Behebung einer ganzen Reihe kleiner Bugs, die den Bedienkomfort jetzt deutlich verbessern und die Systemstabilität erhöhen.

Updates

Aktuelle Software für Ihren Commander finden Sie im Internet unter www.viessmann-commander.de.

Updaten Sie Ihren Commander regelmäßig, um stets die bestmögliche Leistung sicherzustellen.

Referenzhandbuch:

Die nächste, erweiterte Version des Referenzhandbuches auf Basis der aktuellen Softwareversion 1.070 wird voraussichtlich bis Ende Februar 2011 erscheinen. Aktuelle Infos finden Sie dann im Forum und auf der Commander-Website.

Commander

**Technik und Preis
- einfach genial!**